

[追記] 組み立て上の重要なお知らせとお詫び

追8200R-01

このたびはTU-8200Rをお買い上げいただき、ありがとうございます。

本キットにおきまして、異なる抵抗にもかかわらず“R64”が重複して2ヶ所にある、という誤りがございました。まことに申し訳ございません。つきましては、組立説明書の3ページの抵抗の取り付けでは下図をご参照のうえ取り付けてください。(8ページの図も参考になります)

なお、この2本の抵抗を逆に取り付けると通電した場合、真空管のV1、V2(ECC82/12AU7)のヒーターが点灯せず、全く音が出ない状況となります。この場合は、正しく取り付け直すことにより正常動作となります。(通電後、アンプ内部に触れる場合は、感電事故を防ぐため必ず電源プラグを抜いて、10分間ほど待ってから作業を行ってください。)

