

PS-3238 補修パーツリスト

(価格は税別表示です。別途消費税が必要とな

ご購入は、下記エレキットストアからお願いします。

<https://www.elekit.co.jp/support/parts/>

	注文番号	部品名	値	価格(税別)
1	K323801	抵抗	2.2Ω	¥10
2	K323802	ボリューム	50KΩ 2連	¥310
3	K323803	フィルムコンデンサ	0.01 μF	¥20
4	K323804	フィルムコンデンサ	0.22 μF	¥60
5	K323805	セラミックコンデンサ	0.1 μF	¥40
6	K323806	電解コンデンサ	100 μF	¥30
7	K323807	電解コンデンサ	470 μF	¥60
8	K323808	電解コンデンサ	220 μ	¥50
9	K323809	IC	NJM2073D	¥250
10	K323810	ナベビス	M3×16	¥5
11	K323811	ナット	M3	¥5
12	K323812	スペーサ	φ3×6	¥5

※ 合計金額+消費税+送料(実費)がお振込み金額となります。

※ 補修目的以外でのご購入はご遠慮ください。

ります。)